

Name:	<b>Dry cargo push barge MLP 1 – ex Dominic</b>
Built:	1965
Shipyard:	NL - Biesbosch
Tonnage:	2200
Cargo m3:	2600
Dimensions:	76.30 x 11.20 x 3.26m
Cargo area:	1
Hatches:	Alu steel hatch covers friese kap
Bulwark:	1.40m
Cargo floor:	Steel
Bow thruster:	None
Engine set get:	Farymann lgs 2 x
Winches:	Oil 1
Location:	Danube area
General:	EU Zone 3 and 4 ready, not Rijn. Certificate valid 2026. Well maintained.
Asking price	€ 340.000,- ex vat/ as is where is















Unionszeugnis Nr.  
**DU 4647 U**

der Untersuchungskommission **Duisburg**



1. Name des Fahrzeugs <del>Dominic</del>	2. Art des Fahrzeugs <b>Güterschubleichter</b>	3. Einheitliche europäische Schiffsnummer <b>06003713</b>
---	---	--

4. Name und Adresse des Eigners

~~Voets Holding B.V.~~  
~~Havenstraat 22~~  
~~NL-6051 CS Maasbracht~~

5. Ort und Nummer der Registrierung

~~Rotterdam, BSR Nr. 33635 B 2010~~

6. Heimatort

~~Maasbracht~~

7. Baujahr

**1965**

8. Name und Ort der Bauwerft

**Scheepswerf de Biesbosch B.V., Dordrecht**

9. Dieses Unionszeugnis ersetzt das am **02.01.2017** von der Untersuchungskommission **Rotterdam** ausgestellte Binnenschiffszeugnis Nr. **SI 17941 NL**

10. Das vorstehend beschriebene Fahrzeug ist auf Grund eigener Untersuchung vom \*) **22.04.2021** der Bescheinigung der anerkannten Klassifikationsgesellschaft \*)

--- vom \*) ---

zur Fahrt

- auf dem Rhein \*)

zwischen ---

und ---

\*)

- auf den Wasserstraßen der EU der Zone(n) (\*)

**3, R und 4**

- auf den Wasserstraßen der Zone(n) (\*)

---

in (Name der Staaten) (\*) ---

mit Ausnahme von: ---

- auf folgenden Wasserstraßen in (Name des Staates) (\*) ---

mit der angegebenen höchstzulässigen Einsenkung sowie der nachstehend angegebenen Ausrüstung und Besatzung für tauglich befunden worden.

11. Die Gültigkeit dieses Unionszeugnisses erlischt am

**15.02.2026**

\*) Änderung(en) unter Nummer(n): **1; 4; 5;**

Neuer Wortlaut: **MLP 1; Monda Luka Plus doo Duvavski kej 17, Beograd - stari Grad; Srbija; Bratislava, 1872; Bratislava;**

\*) Diese Seite wurde ersetzt.

**Beograd**

(Ort)



**2022-07-29**

(Datum)

**HR 01 CRS**

Untersuchungskommission

(Unterschrift)

\*) Nichtzutreffendes streichen



## SK - REMONT

	Bug/Eleje									
1	7,8	8,5	5,2	5,8	5,7	5,1	6,1	8,7	8,8	
Dátum: 2	10, 9,8	10, 10,1	7,8	5,7	7,2	8,1	7,5	7,9	8,6	
3	9,2	7,8	8,5	7,2	7,5	8,7	5,7	8,4	5,2	8,6
Komáromi	10, 2,6	7,1	8,0	7,4	6,7	6,0	7,0	10, 8,2	10, 10,1	
5	8,9	7,9	9,1	7,3	6,2	6,2	8,0	6,0	8,4	9,6
6	9,5	9,9	9,7	7,1	6,7	6,2	7,6	8,1	7,9	8,9
7	10, 6,9	8,7	6,4	7,0	7,1	7,0	8,0	8,5	5,7	9,2
8	9,9	8,7	8,5	7,7	7,1	8,0	8,0	7,0	7,5	7,7
9	9,9	8,7	7,2	7,4	7,7	7,1	8,0	7,0	8,5	8,1
10	10, 8,8	8,5	7,2	7,5	7,6	7,2	6,0	9,6	10,1	10,2
11	8,5	10, 8,7	7,8	8,0	7,0	7,4	6,7	6,7	9,2	10,7
12	10,1	8,7	8,1	7,4	8,3	7,9	7,2	7,0	7,4	6,9
13	10, 8,5	8,5	8,4	8,9	6,2	8,0	8,1	7,9	7,9	9,1
14	10,2	10,1	8,3	7,9	6,3	6,9	7,2	8,0	9,9	9, 10, 10,1
15	6,4	8,5	8,5	7,7	6,0	7,8	7,9	7,6	8,2	8,1
16	6,2	8,4	8,4	6,0	7,1	6,2	7,7	7,5	8,1	6,9
17	6,4	8,3	8,4	7,8	7,7	7,7	7,7	7,5	8,2	7,5
18	6,7	8,4	7,8	7,3	7,0	6,8	7,2	7,2	8,1	9,2
19	9,7	9,1	8,2	7,3	7,4	8,4	6,8	7,0	9,3	10, 10,1
20	10, 2,9	7,1	6,0	6,2	7,0	7,1	8,3	8,0	9,1	10, 10,1
21	9,8	9,9	5,9	7,3	7,0	7,0	7,0	7,4	9,2	8,1
22	8,1	8,1	8,1	6,5	8,2	7,1	7,5	7,6	7,2	8,1
23	8,2	8,3	9,1	7,2	7,9	7,2	6,5	7,1	10, 10,2	10,3
24	8,3	8,8	7,7	6,2	6,4	7,3	8,0	6,5	7,1	8,1
25	8,1	8,1	8,2	7,3	7,3	7,0	7,1	7,0	6,6	6,7
26	10, 10,1	9,1	6,0	6,3	7,3	6,0	7,2	7,3	7,8	9,1
27	9,1	9,1	9,2	6,0	6,2	7,1	7,0	7,9	9,1	9,9
28	9,2	9,9	9,2	7,2	7,5	8,2	8,0	6,5	6,7	7,1
29	9,5	9,8	8,8	7,0	8,4		8,1	6,4	6,1	6,9
30	9, 8,7	7,7	7,1	8,2				7,1	6,8	7,2

15 Seite Boden 7,7 6,0 7,8 7,9 7,6  
 16 Oldal Alja 6,0 7,1 6,2 7,7 7,5  
 25 Heck/Hátulja 7,1 9, 9,8  
 29 Mérőműszer típusa 9,8 Ultrasonik TT 110

Gemessen / Mérté: Ing.Soós  
 9,5 5,7 5,7 5,3  
 9,1 8,6 6,2 5,3  
 10 8,6 8,1 5,7